



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
เลขรับที่ ๖๘๕๔
วันที่ ๒ / ๑๑ / ๖๕
เวลา ๑๑.๑๕ น.

ที่ พบ ๐๐๒๓.๑๐/ว ๓๖๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอบ้านลาด ถนนสายสุทธิ พบ ๗๖๑๕๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาในพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง (จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม) พร้อมข้อเสนอการจัดการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๖/๖๕๕

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘ แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาน้ำเสียในคลองสาขา พื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง (จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี) ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ เกิดเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ ฟาร์มปศุสัตว์ ชุมชน การเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม จากจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่แหล่งน้ำ ผ่านจังหวัด สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรีออกสู่ทะเลอ่าวไทยรวมถึงน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมหารือจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ภายใต้ แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำในพื้นที่น้ำแม่กลอง (จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในการนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุม มลพิษที่ ๘ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาในพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยเทียบเคียงเป็นแหล่งน้ำประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) โดยจังหวัดเพชรบุรีมีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำพร้อมข้อเสนอแนะการจัดการคุณภาพน้ำ กล่าวคือ จังหวัดเพชรบุรีพื้นที่ตอนบนรับน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่สำคัญ ได้แก่ การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการเลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่งมีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม และบางส่วนไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย และจากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า ในพื้นที่บริเวณปลายน้ำ ก่อนไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ คลองไหลลำ และคลองบางตะบูน ส่วนในพื้นที่ บริเวณคลองห้วยโรง และคลองวัดประดู่มีค่าเกินมาตรฐาน ได้แก่ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มออกซิเจนละลายน้ำ (DO) และแอมโมเนีย (NH₃-N) ในบางจุดตรวจวัด มีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนของสารอินทรีย์หรือสิ่งปฏิกูลจากการระบายน้ำทิ้งของกิจกรรม โดยรอบแหล่งน้ำที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดที่ถูกต้องหรือผ่านการบำบัดแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้ง การหยุดส่งน้ำของระบบชลประทานก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและวัชพืชในคลองวัดประดู่มีปริมาณ หนาแน่นทำให้น้ำไม่ไหลเวียนและเกิดการเน่าเสีย

ในการนี้...

ในการนี้ จึงขอส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสาขาในพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง (จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสมุทรสงคราม) พร้อมข้อเสนอการจัดการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำดังกล่าว เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านลาดและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งดำเนินการตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ห้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนัจกัฒ ไพฑูรย์สวัสดิ์)
ท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด



โทร./โทรสาร ๐-๓๒๔๔๒-๐๒๖
(๖๕๔)