



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู
เลขที่ ๖๗๖
วันที่ ๒๕/๘/๖๔
เวลา ๐๙.๔๙ น.

ที่ ทส ๐๓๑๙/๒๐๐๙

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘
เลขที่ ๑๒๖ ซอยวิทิตารการ ๒
ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหนองเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาบ้านหนองโสน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบู

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำประปา จำนวน ๑ ฉบับ
- ๓. คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน และมีแหล่งน้ำดิบที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปามุ่งบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำดิบและระบบประปาบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังนี้

๑. น้ำผิวดินสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา พบว่า มีคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมกับการนำมาอุปโภคและบริโภค หากไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินก่อน โดยมีค่าสารหู (As) เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๑ - ๔ ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. น้ำประปาที่จุดต้นท่อ พบว่า มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดีมได้ตามประกาศกรรมาธิการน้ำมัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ ความขุ่น (Turbidity), สี (Colour), เหล็ก (Fe), สารหู (As), แบคทีเรียประเภทโคเลิฟอร์ม (TCB) และอี. coli (E. Coli) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘ ได้มีคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวมทรัพย์ คงเนตดะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘

ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๗๗๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ epo08@rpd.go.th

"No Gift Policy ทส. ไม่รับเงินและเป็นธรรม"



รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำผิวดิน

ชื่อระบบประปา บ้านหนองโสน องค์กรนริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ประเภทของแหล่งน้ำผิวดิน สระภูเขาน้ำ
ที่ดัง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยข้อง อำเภอ้น้ำลาด จังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำ ตามการใช้ประโยชน์					ค่าที่ ตรวจได้
		ประเภท ๑	ประเภท ๒	ประเภท ๓	ประเภท ๔	ประเภท ๕	
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	๕	๕ - ๙	๕ - ๙	๕ - ๙	-	๗.๒
๒. ออกซิเจนละลายน (DO)	มก./ล.	๕	๖.๐	๔.๐	๒.๐	-	๘.๐
๓. บีโอดี (BOD)	มก./ล.	๕	๑.๕	๒.๐	๔.๐	-	๑.๑
๔. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/ ๑๐๐ มล.	๕	๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓,๓๐๐
๕. แบคทีเรียกลุ่มฟีโคลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/ ๑๐๐ มล.	๕	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๗๙๐
๖. แอมโมเนียม ($\text{NH}_3\text{-N}$)	มก./ล.	๕	๐.๔			-	๐.๑
๗. ทองแดง (Cu)	มก./ล.	๕	๐.๑			-	< ๐.๐๒
๘. แมงกานีส (Mn)	มก./ล.	๕	๑.๐			-	๐.๑
๙. สังกะสี (Zn)	มก./ล.	๕	๑.๐			-	< ๐.๑
๑๐. แคดเมียม (Cd)	มก./ล.	๕	๐.๐๐๕*			-	< ๐.๐๐๕
	มก./ล.	๕	๐.๐๕**			-	
๑๑. ตะกั่ว (Pb)	มก./ล.	๕	๐.๐๕			-	< ๐.๐๒
๑๒. สารหง่าน (As)	มก./ล.	๕	๐.๐๑			-	๐.๐๗๓
๑๓. ความกระด้าง (Hardness)	มก./ล.	-					๒๔

ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำผิวดินจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำประเภท ๕

หมายเหตุ : กำหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ำประเภทที่ ๒-๔ สำหรับแหล่งน้ำประเภทที่ ๑ ให้เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำประเภทที่ ๕ ไม่กำหนดค่า

* เป็นไปตามธรรมชาติ , MPN หรือ Most Probable Number

* น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 ไม่เกินกว่า ๑๐๐ มก./ล. , ** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 เกินกว่า ๑๐๐ มก./ล

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างและพารามิเตอร์ที่ได้ตรวจสอบเท่านั้นและห้ามทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘

(นางสาวชะบा แก้วพ่วง)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ไว้ดังต่อไปนี้

“แหล่งน้ำผิวดิน” หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำแม่แคว แม่น้ำตาด เป็นต้น แหล่งน้ำเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การอุตสาหกรรม หรือการเดินทาง แหล่งน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย

ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำพิวดิน ให้แบ่งแหล่งน้ำพิวดินออกเป็น ๕ ประเภทคือ

(๑) แหล่งน้ำประเทศไทย๑ ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทึ้งจากการทุกประการและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

- (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน
(ข) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
(ค) การอนรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

(๒) แหล่งน้ำประปาที่ ๒ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

- (ก) การอป์โภคและบีโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ทั่วไปก่อน

- (๑) การอนรักษาสัตว์น้ำ

(๙) การประชุม

(ง) การว่าясн้ำและกีฬาทางน้ำ

(๓) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากกิจกรรมทางการเกษตรและส่วนราชการไป ประจำปี พ.ศ.

- (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

หัวไปก่อน

(๖) การเกษตร

(๒) แหล่งน้ำประปาที่ ๕ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากการบังคับใช้กฎหมายและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

- (ก) การอุบัติและปริบัติโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเชิงก่อน

(๗) การอุตสาหกรรม

(๕) แหล่งน้ำประปาที่ ๕ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากการบังคับใช้กฎหมาย สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม



รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำประปา

ชื่อระบบประปา บ้านหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบุ

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยข่อง อำเภอ้น้ำลาด จังหวัดเพชรบูรี

เก็บตัวอย่างเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ (จุดต้นท่อ)

โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๙

ลำดับที่	พารามิเตอร์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน*	หน่วย
๑	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	๗.๒	อยู่ระหว่าง ๖.๕-๘.๕	
๒	ความชุ่น (Turbidity)	๑๕๘	ไม่เกิน ๕	เอนทีบี (NTU)
๓	สี (Colour)	๓๗๙	ไม่เกิน ๑๕	แพลทินัม-โคบล็อก (Pt-Co)
๔	Total Dissolved Solids (TDS)	๓๖๑	ไม่เกิน ๕๐๐	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๕	ความกระด้าง (Hardness)	๒๙	ไม่เกิน ๓๐๐	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๖	ซัลเฟต (SO_4^{2-})	๕๗	ไม่เกิน ๒๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๗	คลอไรด์ (Cl^-)	ตรวจไม่พบ	ไม่เกิน ๒๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๘	ฟลูออเรต (F^-)	๐.๕	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๙	ไนเตรต (NO_3^- as NO_3^-)	ตรวจไม่พบ	ไม่เกิน ๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๐	ไนโตร (NO_2^- as NO_2^-)	ตรวจไม่พบ	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๑	เหล็ก (Fe)	๑๒.๒	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๒	แมงกานีส (Mn)	๐.๑	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๓	ทองแดง (Cu)	๐.๐๐๙	ไม่เกิน ๑	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๔	สังกะสี (Zn)	๐.๑	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๕	ตะกั่ว (Pb)	๐.๐๐๗	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๖	โครเมียม (Cr)	๐.๐๑๕	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๗	แคดเมียม (Cd)	๐.๐๐๓	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๘	สารทูน (As)	๐.๐๖๘	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๑๙	ปรอท (Hg)	ตรวจไม่พบ	ไม่เกิน ๐.๐๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
๒๐	แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (TCB)	> ๒๓	น้อยกว่า ๑.๑	เอ็มพีเอ็น/๑๐๐ มิลลิลิตร
๒๑	อี.โคเล (Escherichia coli)	๓.๖	น้อยกว่า ๑.๑	เอ็มพีเอ็น/๑๐๐ มิลลิลิตร
๒๒	คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) **	๐	๐.๒ - ๐.๕	มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)

หมายเหตุ * ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มน้ำได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓

** คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) กำหนดให้มีที่ปลายเส้นท่อ ๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างและพารามิเตอร์ที่ได้ตรวจสอบเท่านั้น และห้ามทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิง ก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๙

(นาย ทิพย์ชัย)

(นางสาวชชาดา แก้วพ่วง)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ ภาคและเสียง

คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ แยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจพบ

ปัญหาที่พบ	ผลต่อสุขภาพ	ข้อเสนอแนะ
- แบคทีเรียประเภท โคลิฟอร์ม (TCB) ต้องไม่พบ/๑๐๐ มิลลิลิตร หรือ น้อยกว่า ๑.๑ MPN/๑๐๐ มิลลิลิตร	เป็นด้วงซึ่งว่าหากพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียนในน้ำ ดื่มน้ำมีโอกาสที่เชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อหิวาตอกโรค, บิด, ไฟฟอยด์ ปนเปื้อนอยู่ด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย สามารถอยู่รอดและ เจริญเติบโตในน้ำได้ ใช้ในการประเมินความ สะอาดแหล่งน้ำทั่วไป ปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูล ต้นไม้ ใบไม้ ดิน บ่อบอกถังประสีทิวภาพและ ความสมบูรณ์ของกระบวนการผลิต และระบบ จ่ายน้ำ รวมถึงการมี Biofilm ในระบบ รวมทั้ง ใช้เป็นตัวนับเชิงชี้ถึงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วย	แก้ไขโดย ใช้คลอรินฆ่าเชื้อในน้ำโดยมีความเข้มข้น ๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือไฝ่านรังสี UV ของเครื่องกรองน้ำหรือโอโซน หรือแก้ไข ^{โดยการต้มเตือด ไม่น้อยกว่า ๑ นาที} ก่อนนำมาบริโภค และควรปิดภายนอกที่เก็บน้ำ บริโภคเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรค ในอากาศหรือจากมูลของสัตว์ แมลง/จิ้งจก
- อี.โคไล (E.Coli) ต้องไม่พบ/๑๐๐ มิลลิลิตร หรือ น้อยกว่า ๑.๑ MPN/๑๐๐ มิลลิลิตร	เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าถูกปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลหรือ ^{อุจจาระ เมื่อบริโภคเข้าไปอาจมีความเสี่ยงต่อ} สุขภาพ เกิดอาการท้องเสีย เนื่องจากได้รับเชื้อ ^{ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคอหิวาตอกโรค, บิด,} ^{ไฟฟอยด์ เป็นต้น ซึ่ง อี.โคไล มักใช้ในการติดตาม} ^{เฝ้าระวังเพื่อทวนสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำ และเป็น} ^{ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ}	แก้ไขโดย ใช้คลอรินฆ่าเชื้อในน้ำโดยมีความเข้มข้น ๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือไฝ่านรังสี UV ของเครื่องกรองน้ำหรือโอโซน หรือแก้ไข ^{โดยการต้มเตือด ไม่น้อยกว่า ๑ นาที} ก่อนนำมาบริโภค และควรปิดภายนอกที่เก็บน้ำ บริโภคเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
- สารหนู (As) ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร	พบได้ทั่วไปในชั้นเปลือกโลก ในน้ำธรรมชาติพบ As ⁵⁺ แต่ในสภาพไร่องคากจะเปลี่ยนเป็น As ³⁺ สารหนูไม่มีความจำเป็นต่อกัน IARC จัดให้สาร หนูอยู่ในกลุ่ม ๑ (เป็นสารก่อมะเร็งในคน) ปริมาณที่พบในธรรมชาติทั่วไป ๑-๒ μg/l (อาจสูงถึง ๑๖ μg/l ในบางที่) การได้รับสารหนู ปริมาณน้อยความเสี่ยงยังมีความไม่แน่นอน และ การจำกัดสารหนูที่ <๑๐ μg/l ทำได้ยาก	แก้ไขโดย ใช้สารส้ม หรือ PAC ตกตะกอนสารหนู และ ^{กรองออกโดยไฝานรังสี หรืออาจแก้ไข} โดยให้น้ำที่มีสารหนูเกินมาตรฐานผ่านเรซิ่น ^{ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน อนุมูลบวกก่อน} นำมาใช้
- สี (Colour) ไม่เกิน ๑๕ แพลทินัม-โคบอลต์	สีของน้ำเกิดจากสารละลายของสารอินทรีย์ต่ำๆ เช่น ตันหญ้า พืชนำ หรือใบไม้ที่เน่าเปื่อย ทำให้ น้ำมีสีเหมือนสีชาหรือสีน้ำตาลปนแดง ทำให้น้ำ ไม่น่าดื่มน้ำ เป็นที่น่ารังเกียจต่อการบริโภค และมี ความยุ่งยากในกระบวนการผลิตน้ำประปา คนส่วนใหญ่มองเห็นสีที่มากกว่า ๑๕ TCU ระดับ ของสีที่ต่ำกว่า ๑๕ TCU จึงเป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภค	แก้ไขโดย ให้น้ำผ่านไบ昂ชั่นกรองผงถ่าน หรือเครื่อง ^{กรอง Activated carbon ชนิดเกล็ด} และผงทรายกรองก่อนนำน้ำไปบริโภค กรณี ^{น้ำประปาดันท่อไม่มีสีแต่ น้ำประปาปลายท่อ} มีสีอาจเป็นเพราะสารเคลือบท่อหลุดออกมา ^{ทำให้น้ำมีสีควรเปลี่ยนท่อน้ำใหม่}

- เหล็ก (Fe) ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร	เหล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในที่ๆ มีอากาศน้อย เช่น ในน้ำบาดาล และเมื่อถูกกับอากาศจะตกลงกันเป็นสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นสัมผัสกับอากาศเฉพาะตัว และรสที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำ เกิดปัญหาในการซักล้าง ทำให้เกิดคราบสนิมที่สุขภัณฑ์	แก้ไขโดย การนำน้ำที่มีสัมภาระมาผ่านเครื่องเติมอากาศ หรือสเปรย์ให้น้ำสัมผัสกับอากาศเพื่อให้ก๊าซออกซิเจนทำปฏิกิริยากับอิออนของเหล็กที่ปนอยู่ในน้ำ เกิดเป็นตะกอนของเหล็กขึ้นอย่างรวดเร็ว หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ใส่ถ่านเพื่อดูดซับกลิ่นสีแล้วนำมากรองด้วยชั้นทรายกรอง เพื่อเอาตะกอนเหล็กออกจากน้ำก่อนนำมาใช้ หรืออาจแก้ไขโดยให้น้ำที่มีเหล็กเกินมาตรฐานผ่านกรองเรซิنج์สามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลบวกก่อนนำมาใช้
- ความชุน (Turbidity) ไม่เกิน 5 NTU	ความชุนของน้ำมีความสำคัญต่อปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในด้านความน่าดื่มน้ำใช้เพร率ส่วนใหญ่ประชาชนนิยมใช้น้ำที่สะอาด เมื่อเห็นน้ำมีความชุนมักจะเข้าใจว่าน้ำได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก นอกจากนี้ความชุนของน้ำยังมีความสำคัญต่อความสามารถของเครื่องกรองน้ำ เพราะถ้ามีความชุนมากอาจมีการใช้งานของเครื่องกรองก็จะย่อมสิ้นอาจเสียหายไม่สามารถใช้การได้ ต้องทำการล้างเครื่องกรองถ้าหากว่าปกติและความชุนจะทำให้เกิดปัญหาต่อการใช้สารทำลายเชื้อโรค ไม่สามารถสัมผัสกับเชื้อโรค เป็นผลให้ประสิทธิผลในการทำลายเชื้อโรคในน้ำไม่ดีเท่าที่ควร ความชุนที่สูงจะลดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ความชุนที่ 1 NTU จะทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนมีประสิทธิภาพดี ความชุนที่ 5 NTU จะทำให้ไม่เกิดความรู้สึกน้ำรังเกียจของผู้บริโภค (ไม่สามารถสังเกตความชุนด้วยตาเปล่า)	แก้ไขโดย ให้น้ำไหลลงบ่อตักตะกอน หรือสารพักน้ำทึบให้ตักตะกอนตามธรรมชาติ หรือลดความเร็วในการไหลของน้ำ ก่อนเข้าระบบปรับปรุง เพื่อให้ตะกอนหนักตกลง ลดความชุนในน้ำที่จะเข้าไปสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพต่างๆ ใช้สารสัมทำให้เกิดการตักตะกอนก่อนแล้วให้น้ำผ่านไปยังระบบทรายกรอง เพื่อกรองเอาตะกอนออก กรณีน้ำประปาดันหัวไม่ชุนแต่น้ำประปาล่ายหัวชุน อาจเป็นเพราะมีสารเคลือบท่อหลุดออกมาร้าวให้น้ำชุนจึงควรเปลี่ยนหัวน้ำใหม่ หรือ นำน้ำผ่านเข้าเครื่องกรองชนิดไส้กรอง Sediment filter หรือไส้กรอง Polypropylene หรือ ไส้กรองไมโครอน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับระบบผลิตน้ำประปา

๑. คูณภูมิทัศน์ของบริเวณระบบประปาให้สะอาด ตัดต้นไม้เก็บ�始ยะ และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่น
๒. ระบบประปาจำเป็นต้องมีการทำความสะอาด และซ่อมบำรุงตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เช่น โรงสูบน้ำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบจ่ายสารเคมี ถังน้ำใส ระบบหัว และหัวลังสูง เป็นต้น